



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I

Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: <http://sede.carral.es> / Correo electrónico: correo@carral.es

DECRETO DA ALCALDÍA

ASUNTO: Atraccións Festa do pan 2025

EXPEDIENTE: 2025/U029/000004

EXPEDIENTE DECRETO: 2025/G003/000210

Vista a proposta asinada dixitalmente pola técnica de Medio Ambiente que se anexa a este decreto de data 9 de maio de 2025.

Á vista do devandito informe proposta (que serve de motivación deste acto, de acordo co establecido no artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas) en uso das facultades outorgadas legalmente en aplicación do disposto no artigo 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril de Bases do Réxime local polo presente **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Autorizar uso dominio público nas datas 10 e 11 de maio de 2025 Festa do Pan de Carral XXI según o establecido no Decreto de Alcaldía 136/2025, do 3 de abril de 2025, FESTA DO PAN, os solicitantes con documentación completa e tasa ingresada para o uso de dominio público que constan no informe técnico, advertindo que estas autorizacións non son transmisibles e que os titulares das licenzas deberán manter o dominio público nas debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato realizando a súa actividade cumprindo a normativa sectorial aplicable así como no horario sinalado na Orde de 23 de outubro de 2020 pola que se determina o horario de apertura e peche de establecementos abertos ó público e inicio e finalización de espectáculos públicos e actividades recreativas.



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I

Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: <http://sede.carral.es> / Correo electrónico: correo@carral.es

Rexistro	Solicitante	Posto	Solicitud	Adjudicación
20259990000495	Manuel Carlos da Costa da Costa	Posto 1. Coches de Choque	Completa Pagada	Posto 1
202500000000795	Carlos Alberto Lisboa de Jesús	Posto 2. Pista de bolas	Completa Pagada	Posto 2
20259990000452	María del Mar Loureda Manteiga	Posto 3. Camas elásticas, carrusel	Completa Pagada	Posto 3
20259990000549	Juan das Dores	Posto 4. Caseta de xogos	Completa Pagada	Posto 4
20259990000536	Leonardo Machado Machado	Posto 5. Tirachinas	Completa Pagada	Posto 5
202590000000729	Servando Silvent Rodríguez	Posto 6. Saltamontes	Completa Pagada	Posto 6
202500000000801	Ermindo Joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 7. Dragon King	Completa Pagada	Posto 7
202590000000766	Alfonso dos Santos Pereira	Posto 11. Barredora	Completa Pagada	Posto 11
202599900000517	Pedro Pardo Machado	Posto 12	Completa Pagada	Posto 12
202599900000756	Denis dos Santos Prieto	Posto 15	Completa Pagada	Posto 15
202500000000785	Guillermo López Ferreiro	Posto 17	Completa Pagada	Posto 17
202500000000786	Guillermo López Ferreiro	Posto 18	Completa Pagada	Posto 18



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I

Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: <http://sede.carral.es> / Correo electrónico: correo@carral.es

202500000000768	Paulino dos Santos Pereira	Posto 22	Completa Pagada	Posto 22
202500000000768	David del Pozo Martínez	Posto 24	Completa Pagada	Posto 24
202500000000800	Ermindo Joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 26	Completa Pagada	Posto 26

SEGUNDO.- Non autorizar o uso do dominio público as atraccións que se indican polo criterio de adxudicación de postos por orde de rexistro de entrada no Concello sinalado no Decreto nº136/2025 de data 03/04/2025 expte. decreto 2025/G003/000147, seguintes:

202599900000482	Diamantino Machado díaz			
202599900000486	Julio Machado de Jesús			
202599900000327	Manuel dos Anjos Machado			

TERCEIRO.-Tomar coñecemento das Declaracións Responsables presentadas para o funcionamento das atraccións seguintes:



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I

Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: <http://sede.carral.es> / Correo electrónico: correo@carral.es

Rexistro	Solicitante	Posto	Solicitud	Adxudicación
20259990000495	Manuel Carlos da Costa da Costa	Posto 1. Coches de Choque	Completa Pagada	Posto 1
202500000000795	Carlos Alberto Lisboa de Jesús	Posto 2.Pista de bolas	Completa Pagada	Posto 2
20259990000452	María del Mar Loureda Manteiga	Posto 3. Camas elásticas, carrusel	Completa Pagada	Posto 3



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.L.F.: P-1502100 I

Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: <http://sede.carral.es> / Correo electrónico: correo@carral.es

202599900000549	Juan das Dores	Posto 4. Caseta de xogos	Completa Pagada	Posto 4
202599900000536	Leonardo Machado Machado	Posto 5. Tirachinas	Completa Pagada	Posto 5
202590000000729	Servando Silvent Rodríguez	Posto 6. Saltamontes	Completa Pagada	Posto 6
202500000000801	Ermindo joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 7. Dragon King	Completa Pagada	Posto 7
202590000000766	Alfonso dos Santos Pereira	Posto 11. Barredora	Completa Pagada	Posto 11
202599900000517	Pedro Pardo Machado	Posto 12	Completa Pagada	Posto 12
202599900000756	Denis dos Santos Prieto	Posto 15	Completa Pagada	Posto 15
202500000000785	Guillermo López Ferreiro	Posto 17	Completa Pagada	Posto 17
202500000000786	Guillermo López Ferreiro	Posto 18	Completa Pagada	Posto 18
202500000000768	Paulino dos Santos Pereira	Posto 22	Completa Pagada	Posto 22
202500000000768	David del Pozo Martínez	Posto 24	Completa Pagada	Posto 24

Condicionando o funcionamento da instalación ao establecido no DECRETO 226/2022, do 22 de decembro, polo que se regulan determinados aspectos da organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e actividades recreativas e se constitúe o Rexistro de Empresas e Establecementos e tendo en conta o indicado nos partes de inspección anexos.

CUARTO.- Declarar ineficaces as declaracións seguintes.

202599900000517	Pedro Pardo Machado	Posto 12	Completa Pagada	Posto 12
-----------------	------------------------	----------	--------------------	----------

Por falta de presentación en tempo e forma de Certificado de instalación ordenando o precinto pola Policía



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.L.F.: P-1502100 I

Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: <http://sede.carral.es> / Correo electrónico: correo@carral.es

Local

QUINTO.- Condicionar a que a inexactitude, falsedade ou omisión de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou incorpora á declaración responsable comporta, tras audiencia á persoa interesada, a declaración de ineficacia da declaración efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada desde o momento en que se coñece sin perxuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.

SEXTO.- Someterse ás facultades inspectoras pola Policía Local de acordo co artigo 25 da Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia corresponde ás administracións públicas serán exercidas facultades inspectoras, procedendo de ser apreciada urxente necesidade o precinto de aquelas atraccións itinerantes, instalacións que como resultado das facultades de inspección e comprobación non cumpran coa lexislación vixente, requisitos e probas técnicas de funcionamento e documentación asegurando o funcionamento correcto das mesmas.

SETIMO.- Facer público como notificación publicación este decreto con anuncio na sede electrónica municipal así como dar traslado á Policía Local e departamento organizador da Festa do Pan aos efectos oportunos .

OITAVO.- Dar conta ó pleno na primeira sesión que se realice

Concello de Carral, na data de sinatura electrónica que figura á marxe

O Alcalde
Asdo.- Francisco Javier Gestal Pose

Dou fe, a Secretaria
Asdo.- Rebeca Vázquez Vázquez



Asunto: informe- proposta atraccións
Expte: 2025/U029/00004
XXI Festa do Pan 2025

Vistas as solicitudes de uso do dominio público e as Declaracións reponsables de actividades de atraccións itinerantes de feira para a Festa do Pan e visto o Decreto de Alcaldía expte nº 2024/G003/000208 de data 15/05/2024 e a normativa nel sinalada.e visto o decreto nº136/2025 de data 03/04/2025 expte. decreto 2025/G003/000147

SOLICITUDES:

Rexistro	Solicitante	Posto	Solicitud	Adxudicación
20259990000495	Manuel Carlos da Costa da Costa	Posto 1. Coches de Choque	Completa Pagada	Posto 1
202500000000795	Carlos Alberto Lisboa de Jesús	Posto 2.Pista de bolas	Completa Pagada	Posto 2
20259990000452	María del Mar Loureda Manteiga	Posto 3. Camas elásticas, carrusel	Completa Pagada	Posto 3
20259990000549	Juan das Dores	Posto 4. Caseta de xogos	Completa Pagada	Posto 4
20259990000536	Leonardo Machado Machado	Posto 5. Tirachinas	Completa Pagada	Posto 5
202590000000729	Servando Silvent Rodríguez	Posto 6. Saltamontes	Completa Pagada	Posto 6
202500000000801	Ermino joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 7. Dragon King	Completa Pagada	Posto 7
202590000000766	Alfonso dos Santos Pereira	Posto 11. Barredora	Completa Pagada	Posto 11
202599900000517	Pedro Pardo	Posto 12	Completa	Posto 12



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175 // Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.L.F.: P-1502100 I

	Machado		Pagada	
202599900000756	Denis dos Santos Prieto	Posto 15	Completa Pagada	Posto 15
202500000000785	Guillermo López Ferreiro	Posto 17	Completa Pagada	Posto 17
202500000000786	Guillermo López Ferreiro	Posto 18	Completa Pagada	Posto 18
202500000000768	Paulino dos Santos Pereira	Posto 22	Completa Pagada	Posto 22
202500000000768	David del Pozo Martínez	Posto 24	Completa Pagada	Posto 24
202500000000800	Ermindo Joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 26	Completa Pagada	Posto 26
202599900000482	Diamantino Machado dÍaz	Non adxudicación de posto		
202599900000486	Julio Machado de Jesús	Non adxudicación de posto		
202599900000327	Manuel dos Anjos Machado	Non adxudicación de posto		

Vistos os partes de EMMACONSA ECCOM contratada ao abeiro do artigo 25 da lei 10/2017 para realización de labores de comprobación e inspección de posta en funcionamento conforme o artigo 25 da Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia e o artigo 7 do R.D. 226/2022 para actuacións de inspección e control das atraccións anexos

Proponse que polo Alcalde se adopte a seguinte, RESOLUCIÓN

PRIMEIRO.- Autorizar uso dominio público nas datas 10 e 11 de maio de 2025 Festa do Pan de Carral XXI según o establecido no Decreto de Alcaldía 136/2025, do 3 de abril de 2025, FESTA DO PAN, os solicitantes con documentación completa e tasa ingresada para o uso de dominio público que constan no informe técnico, advertindo que estas autorizacións non son transmisibles e que os titulares das licenzas deberán manter o dominio público nas debidas condicións de limpeza,



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175 // Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I

seguridade e ornato realizando a súa actividade cumprindo a normativa sectorial aplicable así como no horario sinalado na Orde de 23 de outubro de 2020 pola que se determina o horario de apertura e peche de establecementos abertos ó público e inicio e finalización de espectáculos públicos e actividades recreativas.

Rexistro	Solicitante	Posto	Solicitud	Adxudicación
20259990000495	Manuel Carlos da Costa da Costa	Posto 1. Coches de Choque	Completa Pagada	Posto 1
202500000000795	Carlos Alberto Lisboa de Jesús	Posto 2.Pista de bolas	Completa Pagada	Posto 2
20259990000452	María del Mar Loureda Manteiga	Posto 3. Camas elásticas, carrusel	Completa Pagada	Posto 3
20259990000549	Juan das Dores	Posto 4. Caseta de xogos	Completa Pagada	Posto 4
20259990000536	Leonardo Machado Machado	Posto 5. Tirachinas	Completa Pagada	Posto 5
202590000000729	Servando Silvent Rodríguez	Posto 6. Saltamontes	Completa Pagada	Posto 6
202500000000801	Ermindo joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 7. Dragon King	Completa Pagada	Posto 7
202590000000766	Alfonso dos Santos Pereira	Posto 11. Barredora	Completa Pagada	Posto 11
202599900000517	Pedro Pardo Machado	Posto 12	Completa Pagada	Posto 12
202599900000756	Denis dos Santos Prieto	Posto 15	Completa Pagada	Posto 15
202500000000785	Guillermo López Ferreiro	Posto 17	Completa Pagada	Posto 17
202500000000786	Guillermo López Ferreiro	Posto 18	Completa Pagada	Posto 18



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175 // Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.L.F.: P-1502100 I

202500000000768	Paulino dos Santos Pereira	Posto 22	Completa Pagada	Posto 22
202500000000768	David del Pozo Martínez	Posto 24	Completa Pagada	Posto 24
202500000000800	Ermindo Joaquín dos Santos dos Anjos	Posto 26	Completa Pagada	Posto 26

SEGUNDO.- Non autorizar o uso do dominio público as atraccións que se indican polo criterio de adxudicación de postos por orde de rexistro de entrada no Concello sinalado no Decreto nº136/2025 de data 03/04/2025 expte. decreto 2025/G003/000147, seguintes:

202599900000482	Diamantino Machado díaz			
202599900000486	Julio Machado de Jesús			
202599900000327	Manuel dos Anjos Machado			

TERCEIRO.-Tomar coñecemento das Declaracións Responsables presentadas para o funcionamento das atraccións seguintes:

Rexistro	Solicitante	Posto	Solicitud	Adxudicación
202599900000495	Manuel Carlos da Costa da Costa	Posto 1. Coches de Choque	Completa Pagada	Posto 1
202500000000795	Carlos Alberto Lisboa de Jesús	Posto 2.Pista de bolas	Completa Pagada	Posto 2
202599900000452	María del Mar Loureda Manteiga	Posto 3. Camas elásticas, carrusel	Completa Pagada	Posto 3



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175 // Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.L.F.: P-1502100 I

20259990000549	Juan das Dores	Posto 4. Caseta de xogos	Completa Pagada	Posto 4
20259990000536	Leonardo Machado Machado	Posto 5. Tirachinas	Completa Pagada	Posto 5
202590000000729	Servando Silvent Rodríguez	Posto 6. Saltamontes	Completa Pagada	Posto 6
202500000000801	Ermindo joaquin dos Santos dos Anjos	Posto 7. Dragon King	Completa Pagada	Posto 7
202590000000766	Alfonso dos Santos Pereira	Posto 11. Barredora	Completa Pagada	Posto 11
202599900000517	Pedro Pardo Machado	Posto 12	Completa Pagada	Posto 12
202599900000756	Denis dos Santos Prieto	Posto 15	Completa Pagada	Posto 15
202500000000785	Guillermo López Ferreiro	Posto 17	Completa Pagada	Posto 17
202500000000786	Guillermo López Ferreiro	Posto 18	Completa Pagada	Posto 18
202500000000768	Paulino dos Santos Pereira	Posto 22	Completa Pagada	Posto 22
202500000000768	David del Pozo Martínez	Posto 24	Completa Pagada	Posto 24

Condicionando o funcionamento da instalación ao establecido no DECRETO 226/2022, do 22 de decembro, polo que se regulan determinados aspectos da organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e actividades recreativas e se constitúe o Rexistro de Empresas e Establecementos e tendo en conta o indicado nos partes de inspección anexos.

CUARTO.- Declarar ineficaces as declaracións seguintes.

202599900000517	Pedro Pardo Machado	Posto 12	Completa Pagada	Posto 12
-----------------	------------------------	----------	--------------------	----------



Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)

Campo da Feira, nº 1 // C.P.: 15175 // Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I

Por falta de presentación en tempo e forma de Certificado de instalación ordenando o precinto pola Policía Local

QUINTO.- Condicionar a que a inexactitude, falsedade ou omisión de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou incorpora á declaración responsable comporta, tras audiencia á persoa interesada, a declaración de ineficacia da declaración efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada desde o momento en que se coñece sin perxuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.

SEXTO.- Someterse ás facultades inspectoras pola Policía Local de acordo co artigo 25 da Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia corresponde ás administracións públicas serán exercidas facultades inspectoras, procedendo de ser apreciada urxente necesidade o precinto de aquelas atraccións itinerantes, instalacións que como resultado das facultades de inspección e comprobación non cumpran coa lexislación vixente, requisitos e probas técnicas de funcionamento e documentación asegurando o funcionamento correcto das mesmas.

SETIMO.- Facer público como notificación publicación este decreto con anuncio na sede electrónica municipal así como dar traslado á Policía Local e departamento organizador da Festa do Pan aos efectos oportunos .

OITAVO.- Dar conta ó pleno na primeira sesión que se realice

Carral, asinado dixitalmente na data que figura á marxe

Asdo.: María José Couto López
Técnico en Medio Ambiente

 PARTE DE INSPECCIÓN**FIESTA DE:** CARRAL**DATOS DE LA ATRACCIÓN**IDENTIFICACIÓN: PISTA COCHES ADULTO

UBICACIÓN:

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

SE LE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR
DIARIAMENTE ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA PUESTA A
TIERRA

Fecha: 09/05/25 Por la atracción: MANUEL CARLOS DACOSTAHora: 13.30DACOSTA 441002SSDPor enmacosa: A. CARBALLO

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: XXI Festa

do Pan de Corral

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: Pista americana

UBICACIÓN: Rúa Manuel Jesus Morder Bua

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

Se le indica a la propiedad la necesidad de
revisar diariamente, antes del inicio de la actividad,
la correcta puesta a tierra de la atracción y taquí

Fecha: 09/05/2025

Por la atracción:

Hora: 11:05

Carlos Alberto Lister De Jesus
45905678 R

Por enmacosa:

David Da Rocha

■ PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN DE
CARRAL, 2015**DATOS DE LA ATRACCIÓN**IDENTIFICACIÓN: CAMAS ELASTICASUBICACIÓN: R/ MANUEL JESUS MENDEZ BUA**RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA**

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

- SE LE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR DIARIAMENTE ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA PUESTA A TIERRA DE LA ATRACCIÓN Y TAQUILLA

Fecha: 09/05/15Por la atracción: H. DEL MAR LOUREDO MANTEIGA
79345844-LPor enmacosa: A. CARBALLOHora: 11:15

D

D

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: XXI Festa do
Pan de Carra

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: Salta montes

UBICACIÓN: Explanada de Fraga

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

Se indica al propietario de la atracción, que deberá verificar antes del inicio de la actividad diaria que se cumple las siguientes pautas:

- La presencia de los pasadores y presillas de seguridad que unen y sujetan las barquillas a los brazos y reposapiés a barquillas
- La correcta puesta a tierra de la atracción y taquilla

• VÁLIDA DE 01/05/2025

Fecha: 04/05/2025

Por la atracción:

Por enmacosa:

Hora: 10:57

D. Sancho Morra Santos Santa

D. David D. Rocha

33 330798A

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: CARDAL, PA 2025
FESTA DO PAN

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: KING DRAGON
UBICACIÓN: Rua Vito Velasco

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

Se informa a la propiedad de revisar diariamente antes del inicio de la actividad de la correcta puesta a tierra de la atracción

Como se trata de una atracción sometida a fuertes vibraciones, es necesario revisar diariamente antes del inicio de la actividad la correcta sujeción de los cables que soportan la estructura verificando que no se han producido aglomeramientos, y en su caso reajustarlos

Fecha: 09/05/2025

Por la atracción



Por enmacosa



Hora: 10:45

D. Herminda Suárez Santos
728394707

D. David De Racho

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: XXI Festa do
Pan de Cereal

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: Hinchable Patrulla Canina

UBICACIÓN: Ra Victor Velasco

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

Se informa al propietario de la atracción, que puesto que la atracción se deshincha y recoge tras cada jornada de actividad, el supervisor u operador del hinchable deberá verificar antes del inicio de la actividad diaria que se cumplen los siguientes puntos:

- Deberán colocarse un mínimo de 6 anclajes de 160Kg (mínimo cada uno) distribuidos de manera uniforme en el perímetro del hinchable
- Las taquillas, valles, sacos y demás elementos rígidos, se han separado una distancia mínima que impida el choque fortuito de los usuarios (En la medida de lo posible 1.8m a lateral amurallado, y 3.5m a lateral cubierto)
- Los anclajes y cuerdas dispuestos no deberán de provocar tropiezos y golpes al público
- Revisar diariamente antes del inicio de la actividad diaria la correcta puesta a tierra de la atracción

Fecha: 09/05/2015

Por la atracción: 25200771 Q

Por enmacosa: [Signature]

Hora: 10:35

D. Cristina Diaz Dos Anjos

D. David R. Rocha

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN CARBAL
2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: CAROUSEL CACERES

UBICACIÓN: C/VICTOR VELASCO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

SE LE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR LA
PUERTA A TIERRA DE ATRACCION Y TORQUILLA

Fecha: 09/05/25

Por la atracción: MANUEL MATÍAS DOS SANTOS
D. 32041272C DE LOS ÁNGELES

Por enmacosa: A. CARBALLO

Hora: 12.40

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: XXI Feste do
Pan de Cabal

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: Hinchable Barredera

UBICACIÓN:

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

Se informará al propietario de la atracción, que prestase la atracción, de
destinche y recoge tras cada jornada de actividad al supervisor u
operador del hinchable deberá verificar antes del inicio de la
actividad diaria que se cumplan los siguientes puntos:

- Deberán de colocarse un mínimo de 84 anclajes de 160kg (mínimo cada uno)
distribuida de manera uniforme en el perímetro del hinchable
- Las taquillas, vallas, gomas y demás elementos rígidos, se han separado del
hinchable una distancia mínima que impida el choque fortuito de los
usuarios (En la medida de lo posible 1,2m a lateral amurallado, y 3,5m
a lateral abierto)
- Los anclajes y cuerdas después no deberán de provocar tropiezos y
golpes al público
- Revisar la correcta puesta a tierra de la atracción
y taquilla

Fecha: 9-5-25

Por la atracción: ALFONSO DOS SANTOS PEREIRA

Por enmacosa:

Hora: 13.30

48412150-2

D. David da Rocha

■ PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN DE AZÚCAR

2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: TORITO VACILÓN

UBICACIÓN: DÑA. BELVÍS DE PALEO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

SE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR DIARIAMENTE
ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA PUESTA A TIERRA

Fecha: 09/05/25

Por la atracción: DENIS DOS SANTOS PRIETO
47434747-F

Por enmacosa: A. CARBALLO

Hora: 10.30

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN CARBAL
2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: AEROBABY

UBICACIÓN: R/VICTOR VELAZQUEZ

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

SE LE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR DIARIAMENTE ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA PUESTA A TIERRA DE LA ATRACCIÓN Y TAQUILLA.

CREEMOS QUE SE DEBE VELAR POR LA EDAD Y OAPTITUD DE LOS PEQUEÑOS YA QUE DEBERÁN IR CORRECTAMENTE SENTADOS EN LAS FIGURAS VOLADORAS, SIN LEVANTARSE O INTENTAR ASCHARSE AL BORDE YA QUE ALCANZAN CIERTA ALTURA Y NO DISPONE DE NINGUN TIPO DE ELEMENTO DE RETENCIÓN.

DADA LA ANTICUIDAD DE LA ATRACCIÓN LAS NORMAS DE REFERENCIA UNE 13814 Y UNE 76601 NO SERÍAN DE APLICACIÓN.

Fecha 09/05/25

Por la atracción: QUILBERTO LÓPEZ FERRERO
32758578-T-18-T

Por enmacosa: A. CARBALLO

Hora: 12:45

D

D

■ PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN, CARBAL

2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: TUNBLANDIA

UBICACIÓN: R/VICTOR VELÁZQUEZ

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

SE LE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR
DIARIAMENTE ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA FUESTA A
TIERRA DE LA ATRACCIÓN Y TAQUILLA

Fecha: 09/05/25

Por la atracción: GUILLERMO LÓPEZ FERRERO

Por enmacosa: A CARBALLO

Hora: 12:00

327585-78-T



enmacosa

Consultoría Técnica S.A.

www.enmacosa.com

enmacosa consultoría técnica, s.a. CIF-A-27812627 - Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra - Libro 4015 - Folio 95 - Hoja nº PQ-57919 Inscripción 1ª Pigno, Industrial Veigadaña. Rúa Anel do Perral n. 25 - 36416 Mos (Pontevedra)

■ PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN, CARRA
2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: TOROS LOCOS

UBICACIÓN: C/ BELVÍS DE PAXO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

- SE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR
LA PUESTA A TIERRA DE ATRACCIÓN Y TAQUILLO DIARIAMENTE
ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD

Fecha: 9/5/2025

Por la atracción: ALFONSO DOS SANTOS PEREIRO

Por enmacosa: A. CARBALLO

Hora: 13.30

D 48412150 Z

D

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: DAN CARRAL

2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: TREN DE LA BRUTA

UBICACIÓN: RUA BELVÍS DE PALEO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

- SE DEBE REVISAR LA PUESTA A TIERRA DE LA ATRACCIÓN Y TABUCLA ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD.
- SE LE INDIA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR LA INSTALACIÓN DE LA LONATRASERA ANTES DE CADA VIAJE POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA LOCOMOTORA GARANTIZANDO EL CORRECTO CIERRE DE LA MISMA YA QUE EN CASO DE INTRUSIÓN EXISTE RIESGO DE ATRAPAMIENTO. DEBE PERMANECER TODO CERRADO CON CUERDAS O BRIDAS.



Fecha: 09/05/25

Por la atracción: ALFONSO DOS SANTOS PEREIRA

Por enmacosa: A. CARBALO

Hora: 13.00

D

48 11 21 50 Z

D

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: PAN, CARBAL

2025

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: CAROUSEL BOBINAS BABY

UBICACIÓN: R/ MANUEL JESUS HENDEZ BUA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

- SE LE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REVISAR DIARIAMENTE ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA PUESTA A TIERRA DE LA ATRACCIÓN Y TAQUILLA.
- SE DEBE BALIZAR EL PERÍMETRO DE LA ATRACCIÓN PARA PROHIBIR BASAR DE LA ATRACCIÓN POR LA PARTE OPUESTA A LA TAQUILLA YA QUE PRESENTA UNA ALTURA SUPERIOR A 50cm. SE INDICA A LA PROPIEDAD LA NECESIDAD DE REALIZARLO DIARIAMENTE ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD.



Fecha: 09/05/25

Por la atracción: H. DEL MAR LOUREDO MONTEICA

Por enmacosa: A. CARBALLO

Hora: 14:15

D

79345844-L

D

PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: XXI Festa do
Povo do Cabral

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: Hinchable Bob Espinza

UBICACIÓN: Vieira Velasco

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

- Condiciones de montaje:
Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.
- Estado de conservación:
No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

- Se informa al propietario de la atracción, que puesto que la atracción se deshincha y recoge tras cada jornada de actividad, el supervisor u operador del hinchable deberá verificar antes del inicio de la actividad diaria que se cumplen los siguientes puntos:
- Deberán colocarse un mínimo de 6 andajes de 160 kg (mínimo cada uno) distribuidos de manera uniforme en el perímetro del hinchable.
 - Las taquillas, vallas, sacos y demás elementos rígidos, se han separado del hinchable una distancia mínima que impida el choque fortuito de los usuarios (en la medida de lo posible 1.8 m a lateral amurallado y 3.5 m a lateral abierto).
 - Los anclajes y cuerdas dispuestos no deberán provocar triperones y golpes al público.
 - Indica la propiedad que diariamente colocara y retirara los anclajes para evitar posibles triperones o golpes.
 - Deberá revisar la correcta puesta a tierra de la atracción y taquilla.



Fecha: 09/05/2018

Por la atracción: Pedro Pardo Machado

Por enmacosa: 

Hora: 11:25

76 905 905 T

D. David P. Pardo

■ PARTE DE INSPECCIÓN

FIESTA DE: XXI Festa do

Pen de Corral

DATOS DE LA ATRACCIÓN

IDENTIFICACIÓN: Tirachinas

UBICACIÓN: Rúa Víctor Velasco

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Tras las inspecciones y revisiones realizadas sobre las condiciones de montaje y estado de conservación de la atracción, se obtiene el siguiente resultado:

• Condiciones de montaje:

Los componentes de la atracción se encuentran correctamente montados.

• Estado de conservación:

No se detectan daños o desperfectos que afecten a la seguridad

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA:

Se le indica a la propiedad la necesidad de revisar diariamente antes del inicio de la actividad:

la correcta puesta a tierra de la atracción y suquilla.

El estado de la arnesa y sus diéres, y revisar el estado de las gomas elásticas.

Fecha: 09/05/2025

Por la atracción: 355763 10 X

Por enmacosa:

Hora: 10:50

D. Leonardo Machado Machado

D. David Da Rocha